

Sensor de torque de Equipo Original



Ahora disponible. Número TransTec® ETSM15016.

MARCA	MODELO	LADO DEL CONDUCTOR	MERCADO	AÑOS
CHEVROLET	MALIBU	IZQUIERDO	AMÉRICA DEL NORTE	2006-2012

Componentes y beneficios

- Sensor de torque de reemplazo de Equipo Original para la unidad EPS (Cremallera Electro-asistida) para el vehículo arriba mencionado. Utilice el kit 8997 de TransTec para reconstruir la cremallera manual
- El sensor de torque puede ser identificado por la cubierta térmica verde que cubre el cable de comunicación

ETSM15016 está ya disponible y listo para ser enviado.

Comuníquese con nuestros distribuidores para realizar su pedido!

a brand of

FREUDENBERG-NOK