


SENSOR DE TORQUE DE EQUIPO ORIGINAL



Ahora disponible. Número TransTec **ETSM15006**

| MARCA | MODELO | LADO DEL CONDUCTOR | MERCADO | AÑOS |
|---------|---------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| FORD | ESCAPE | Izquierdo | Norte America y Sudamérica | 06/04/09 - 2012 |
| MERCURY | MARINER | Izquierdo | Norte America y Sudamérica | 06/04/09 - 2011 |

Componentes y beneficios

- Sensor de torque de reemplazo de Equipo Original para la unidad EPS (Cremallera Electro-asistida) para los vehículos arriba mencionados. Utilice el kit 80R002 de TransTec® para reconstruir la cremallera manual
- El sensor de torque puede ser identificado por la cubierta térmica verde que cubre el cable de comunicación

ETSM15006 está ya disponible y listo para ser enviado.

Comuníquese con nuestros distribuidores para realizar su pedido!

a brand of

FREUDENBERG-NOK